


Montagemaße 2400x1000



(Verwendungsbereich)	(Zul. Abw.)	(Oberfl.)	Maßstab ohne (Werkstoff, Halbzeug) (Rohteil-Nr) (Modell- oder Gesenk-Nr)	(Gewicht)
		DIN ISO 1302		
		Name	Montagemaße 2400x1000	
	Datum	Bearb. 03.06.07	Steppacher	
		Gepr. 00.00.00	XXX	
		Norm		
Zust. Änderung	Datum	Name	Ersatz für:	
		Ursprung	Blatt	
			Blätter	
			ZOLLERNALB WERKSTÄTTEN	